

# SPD - Fraktion im Bezirksausschuss 22

Dipl. Ing. (FH) Reinhard A. Bernsdorf  
Ehrenbürgstraße 7 D 81249 München

Tel.: 089 - 87 73 71 Tel./Fax: 089 - 87 64 61

21. November 2007

## Fehlende Beschilderung

### Antrag:

Das Baureferat und das Kreisverwaltungsreferat werden aufgefordert die fehlende Beschilderung an der Einmündung / Kreuzung Bodenseestraße mit Sportlerweg und Ehrenbürgstraße wieder herzustellen.

### Begründung:

Im Zuge der Ausbaumaßnahmen und Leitungsverlegungen an der Bodenseestraße wurden mehrere notwendige Verkehrsschilder und Straßennamensschilder an obiger Einmündung / Kreuzung abgebaut und dort gelagert. Seit mehreren Wochen sind die Ausbaumaßnahmen abgeschlossen und inzwischen sind die Schilder teilweise durch gleiche, neue ersetzt und auch wieder installiert. Jetzt sind alle gelagerten Schilder abtransportiert worden. So fehlt das Schild Beginn der 30 km/h verkehrsberuhigte Zone und die Straßenschilder Bodenseestraße sowie Ehrenbürgstraße. Diese sollen wieder installiert werden.

Mit freundlichen Grüßen



Reinhard A. Bernsdorf