

SPD - Fraktion im Bezirksausschuss 22

Dipl. Ing. (FH) Reinhard A. Bernsdorf
Ehrenbürgstraße 7
D 81249 München

Tel.: 089 - 87 73 71 Tel./Fax: 089 - 87 64 61

18. September 2002

Nachprüfung der PCB-Sanierung der Schule an der Wiesentfeller Straße

Antrag:

Die Landeshauptstadt München wird aufgefordert zu prüfen, welche PCB-Werte nun in den jeweiligen Keller- und Klassenräumen der Grund- und Hauptschule an der Wiesentfeller Straße noch festzustellen sind.

Begründung:

Die PCB-Sanierung der genannten Schulen konnte vor über einem Jahr abgeschlossen werden. Es erscheint sinnvoll, die Klassenräume mit den zuvor sehr hohen Belastungswerten abschließend nochmals zu messen, um die verbliebene Restbelastung festzustellen. Da sicher nicht alle PCB-Quellen restlos entfernt werden konnten, dürfte sich nach einiger Zeit die Ausgasung auch durch die neuen Materialien hindurch wieder zeigen.

Es ist zu hoffen, dass die Sanierung erfolgreich war und so die zu messenden Werte im unbedenklichen Bereich liegen.



Reinhard A. Bernsdorf