

Bacak Brigitta
Joseph-Suder-Bogen 17
81245 München

Tel. 089/ 863 41 25

16. September 2007

Antrag:

Friedhof Aubing

Der Bezirksausschuss fordert die Landeshauptstadt München auf, im Friedhof Aubing folgende Ausbesserung-/Renovierungsarbeiten vorzunehmen:

- am Haupteingang an den Treppen die abgebrochene Platte zu erneuern und ggf. falls erforderlich weitere Ausbesserungsarbeiten an den Treppen vorzunehmen.
- Den Anstrich am Eingangstor zum Haupteingang -nebst Handlauf- mit rostschtzender schwarzer Farbe zu erneuern.
- den losen Pflasterstein (u.ggf.weitere) auf dem Platz zwischen den Friedhofsgebäuden wieder zu befestigen.
- Das verrottete und unlesbare Hinweisschild zu den Toiletten zu erneuern.

Ferner wird um Erteilung folgendes Prüfauftrages gebeten:

- Bei beiden Friedhofsgebäuden zu prüfen, inwieweit an den Aussenmauern vorhandene Schäden ausgebessert werden müssen.

Begründung:

Die teilausgebrochene Treppe am Haupteingang ist zur Vermeidung von Stürzen in jedem Falle zu erneuern. Der Farbanstrich am Haupteingangstor ist größtenteils abgeblättert und sollte –zum Erhalt des sehr schönen Tores- nach Möglichkeit erneuert werden. Der lose Pflasterstein und der Holzpfosten als Hinweis zu den Toiletten müsste im Zuge dieser Arbeiten evtl. mitzuerledigen sein. An beiden Friedhofsgebäuden sind an den Aussenmauern sichtbare Schäden vorhanden. Am Gebäude für die Trauerfeiern sind vor allem auf der Nord-und Westseite größere Risse erkennbar. Am Gebäude zur Totenaufbahrung sind im Südbereich an der Treppe und im Vorderbereich vermutlich witterungsbedingte Schäden sichtbar. Zum langfristigen Erhalt der Gebäude bitten wir zu prüfen, inwieweit Ausbesserungsarbeiten oder eine Teilrenovierung erforderlich sind.